



ESTRATTO RIPARAZIONI

- Sun Odyssey 32i delaminazione per groudng
- Oceanis 423 delaminazione per groudng
- Cigale 16 ripaarzione fianchi e timone dopo spiaggiamento
- Sun Odyssey 49 delamianzione per groudng
- Feeling 13.50 disalbero e creazione nuovo piano velico
- Felci 44 corrosione timone e verifica prigionieri pinna non isolati da carbonio
- Bavaria 39 CR infiltrazione prigionieri
- Sun Odyssey 469 delamianzione per groudng, perdita timone
- Sun Odyssey 42i delamianzione e groudng
- Lockwind 47 semiaffondamento
- Oceansi 411 delamianzione per groudng
- Dufour 365GL delamianzione per groudng
- Bavaria 49 delamianzione per groudng
- Bavaria 44 delamianzione per groudng
- Dufour 40 perdita bulbo
- Grand Soleil 40 Paperini-urto e delamianzione fondo (vari esemplari)
- Ovni 365-urto da invasore
- Soleada 35 acqua nel core e delaminazione fondo/fianchi
- Cambio fascaime Sangermani Namib
- Ottimizzazioni attacco pinna Sly 47
- Grand Soleil 52 rifacimento fondo
- Bavaria 46 laminazione fondo
- Ilver 37 ricostruzione ponte delamianto
- Ovni 455 rifacimento prua per urto
- Oceanis 423, riparazione fondo dopo urto
- Sangermani Pizzicoto-General survey
- Dufour 405 GL rifacimento fondo
- Passoa 50, rifacimento fondo per corrosione casse zavorra
- Firts 40.7 rifacimento fondo
- Sun Fast 36 Lombard, rifacimento pala timone
- Pershing 45 problemi di corrosione
- Solaris 72 problemi di corrosione
- Dufour 44 delaminazione per urto
- Recupero Grand Soleil 45- Delaminato per urto
- Recupero Millenium 40 caduto da invasore
- Laminazione fondo per First 40.7 dopo urto con scoglio
- Magnum 38-Refitting coperta delaminata
- Comet 36S riparazione fondo
- Comet 45 riparazione fondo e cambio deriva
- Comet 41 riparazione fondo e cambio deriva
- Comet 65 cambio deriva
- Sly 47 Modifiche fondo scafo e pinna
- Sly 54, riparazione fondo scafo
- Phoenix 43- Rifacimento fondo per delaminazione
- Ovni 395- Rifacimento prua e fianco per urto
- First 40.7-Rilaminazione fondo per delaminazione, causa urto
-



- Grand Soleil 46 Jezequel-Refitting- Madiere albero-paratia maestra-motore-rigging-coperta
- Alpa 12.70 refitt parziale
- Grand Soleil 45J&V ricostruzione
- Magnum 53 ricostruzione fondo
- Sun Odyssey 32i

ESTRATTO REFITTING

- Full refitting Costaguta 28m
-
- Perini-Ortona 65Nashira-Goletta Stein 22m acciaio
- Fredikstad-Rimorchiatore 22m convertito
- Ruy-1961-Riva Costruita in Mogano dal cantiere Veneziano Cucchini, in collaborazione con lo Studio Venelli-Kramer
- Antarers-Sangermani 40-Rifacimento coperta, lande-alcuni corsi fasciame (ora Namib)
- Perini Ortona 65- Refitting totale-fasciame-impianti-sala macchina-coperta-rigging
- Freya 45 Benello-Refitting Totale
- Swan 65- Trattamento osmosi-riverniciatura a gelcoat
- Camper & Nicholson 58- Preparazione al giro del mondo-Rinvii in coperta, elettronica e impianti
- HR 385-Refitting totale e preparazione giro del mondo
- HR40-Refitting totale e preparazione giro del mondo
- Victoria 34-Refitting totale
- Cigale 16 refitting totale e preparazione giro del mondo
- Oyster 56 refitting totale e preparazione giro del mondo
- Oyster 68 refitting totale e preparazione giro del mondo

ESTRATTO NUOVE COSTRUZIONI

- Grand Soleil 50J&V
- Solaris 55
- Solaris 67
- Grand Soleil 58
- K&M Bestevaer
- Vismara 100
- Cantiere delle Marche-Darwin 82
- Cantiere delle Marche-RJ 100